


# RÉNOVATION DE L'ENTRÉE

11

\$\$





## DESCRIPTION

L'espace de l'entrée est insuffisant pour le nombre d'occupants et il manque d'espace de rangement pour les manteaux et bottes et vêtements de chasse et pêche. Absence d'espaces adaptés au mode de vie nordique moderne.

Les rénovations de l'entrée principale peuvent être multiples. Ici, avec une intervention mineure, l'espace d'entrée a été augmenté.

1/2x4x8 Panneaux de bois composite (chipboard)

2x4x12 Épinette Select



### **Non responsabilité**

Nous n'assurons aucune responsabilité pour toute action, toute erreur ou omission, toute utilisation, toute mauvaise utilisation et toutes conséquences découlant de l'utilisation partielle ou complète des informations présentés ici sur ce site Internet. L'utilisateur assume seul tous les risques et périls qui découlent ou peuvent découler de l'utilisation des informations présentées.